移動準備調査
担当：山岸
機器名：Nude gauge (11-A)
種類：測定器（真空計）
構成： Nude gauge、ケーブル（途中でケーブル変換)、真空計（GP-2T）
設置場所　Port6D
処理方法　移動
作業要領（作業時間 x 作業人数)：
(0)調査、写真（１時間×１人）
(1)分解（１時間×１人）
(2)梱包（１時間×１人）
(3)記録整理印刷

Q-mass(11-B)
担当：山岸
機器名：Q-mass
種類：測定器（質量分析器）
構成：Q-mass、Q-mass コントローラー、専用電源、RS232ｃケーブル、ファイバーケーブル、RS232ｃ一光変換、５V 電源、ゲートバルブ、
設置場所　Port7E
処理方法　移動
作業要領（作業時間 x 作業人数)：
(0)調査、写真（１時間×１人）
(1)分解（１時間×2 人）
(2)梱包（１時間×2 人）
(3)記録整理印刷

Q-mass 設置場所
本体-テフロン絶縁板-ポート-ゲートバルブ-クロス-ポート-Q-mass の順に接続されている。
クロスの一方は粗引き系に L 型バルブを介して繋がっている。

Q-mass 信号は RS-232 c から E/O-O/E 変換器を通してパソコンへ接続される。

Q-mass の上部はゲートバルブでまた粗引き側は L 型バルブに繋がっている、