移動準備調査
担当：笠原・山岸
機器名：充電制御ラック・PIC
種類：充電制御
構成：６６号室ラック配置は４個、右から番号をふる、
処理方法　移動
作業要領（作業時間 x 作業人数）：

(0)調査、写真（2 時間 x１人）　１時間×１人
(1)分解（6 時間 x2 人）　１時間×１人
(2)梱包（3 時間 x2 人）　１時間×１人
(3)記録整理印刷

パネル１
E/O 変換器
各電源接地コントローラ
緊急停止コントローラ
真空計（ヌード用）
PF３充電コントローラ
PF3 充電電源(６６号室側)

パネル２
PF125-２nd コントローラ
OH-1st コントローラ
充電モニター/コントローラ
（西コントローラ）
OH-2nd コントローラ
PF125-1st コントローラ



パネル３
センタースタック温度モニタ
マグネトロンモニター
piezo2ch（谷口）波形制御
piezo アンプ
PF3 波形制御
メインパルサー
RF 用フォトカプラ（琢磨）
RF パルサー
PF3O/E 変換器
BNC 接続パネル
RS232C 接続パネル

パネル４
data 収集用 UNIX
キーボードの下に本体が収納されている。

パネルの裏側の写真

ラック１上

パネル１中

パネル１中-2
右の手前に見えるのはトランス
西用絶縁トランス

パネル１　下



パネル２上

パネル２中-１
OH1st
西製コントローラ
が見える

パネル２中-2
西コントローラ
と
OH2nd 充電制
御系が見える

パネル２の下側

パネル３上
センタースタック温度モニター

ピエゾ電圧コントローラー

パネル３中－１

パネル３中－２

パネル３下

パネル４裏側
Fusion モニター

Fusion 本体