移動準備調査
機器名：可動磁器プローブシステム
種類：計測器
構成：

① 真空部品（単管フランジ×２、ゲートバルブ、絶縁管、成型ベローズ管、駆動機構、L 型バルブ、T 字管、十字管、回転導入端子、フィードスルー）
② 計測用回路、電源（積分器 10ch 一台）
③ 台（台一式）
④ プローブ本体（プローブ本体｛磁気プローブ用｝、シャフト、プローブ計測用超極細同軸ケーブル｛静電プローブと一緒｝、磁器コイル用ケーブル）

入力：AC100V、アース
出力：信号線（ADC へ）
ポート：P12d
処理方法：すべて移動
作業要領：

① 真空系は組み図作成、部品番号振り
② 分解（一部真空系は組んだ状態で置く）、ケーブル除去
③ 梱包（プローブ本体はシャフトとつながった状態でアルミ箔で覆い、エアパッキン、電源等はエアパッキン、真空部品は蓋をする）
④ 記録整理印刷
⑤ 業者による移動

廃棄：無し

プローブ全体図