移動準備調査
機器名：PF125 1st 用電源
種類：ポロイダル磁場生成用コイル主電源
構成：

① 充電系一式（イグナイトロン×２、接地器、ホーロー抵抗、コイル、SUS 抵抗など現在調査が十分でない）
② コンデンサ電源（電解コンデンサ、ラック）

入力：AC200V、AC100V、アース
出力：コイル、電圧モニター
ポート：無し
処理方法：すべて移動
作業要領：

① 回路図作成、接点がわかるように番号振り
② 分解、ラベル付け
③ 梱包（イグナイトロンは縦置き、ホーロー抵抗などの壊れやすいものはエアパッキン）
④ 記録整理印刷
⑤ 業者による移動

廃棄：特に無し
備考：コンデンサは解体したほうがよいか

電源全体図

充電回路

コンデンサ電源