2002/12/05

移動準備調査
担当：荒益
機器名：ロゴスキーコイル
種類：計測器
構成： コイル本体、BNC コネクタ
入力：なし
出力：信号線（BNC1 本：CAMAC へ）
処理方法：取り外して移動
作業要領（作業時間 x 作業人数）：

(0) 調査、写真（１時間 x１人）
(1) 取り外し、梱包（１時間 x１人）
(2) 記録整理印刷

廃棄：現在すでに使われていないもの、装置の移動で使わなくなるコイルは廃棄の可能性あり

ラベル名：PF4
場所　　：Port12 下 PF4 コイル直巻き
　　3turn 中の 1turn
NS　　：

ラベル名：TF の支持環
場所　　：Port1 下 TF 支持環直巻き
NS　　：



ラベル名：PF2
場所　　：Port3 下 PF2 コイル直巻き
　　6turn 中の 6turn
NS　　：6.2×10e-5　6 で割り

ラベル名：TF コイル側
場所　　：Port1 付近 TF コイル直巻き
NS　　：6.8×10e-5

ラベル名：パッシブコンダクタ
場所　　：Port2D 下
　　パッシブコンダクタ直巻き
NS　　：2/0.1855/(1.25×10e-6)/1000/1000

ラベル名：OH コイル
場所　　：Port6 と 7 の間下電送線に巻き
NS　　：3.5×10e-5

ラベル名：PF125
場所　　：PF125 ブスバー本体側支持柱上
NS　　：

ラベル名：H コイル
場所　　：H コイル電源付
NS　　：10e8/10.5/151/6.28/1.35

ラベル名：TF
場所　　：TF ブスバー支持柱(本体側)上
NS　　：

ラベル名	場所	NS
TF-IG１	TF クローバー１	15×10e-5
TF-IG２	TF クローバー２	15×10e-5
TF-IG３	TF クローバー４	15×10e-5
TF-IG４	TF クローバー５	15×10e-5

ラベル名：OR1
場所　　：OH スタートの合計
NS　　：

ラベル名：OR2
場所　　：OH スタート１のみ
NS　　：

ラベル名：PF3
場所　　：Port1 と 2 の間下 PF3 コイル直巻き
24turn or 16turn
NS　　：2/0.1855/(1.25×10e-6)/1000/100
24 で割り